



### Opis przedmiotu sprzedaży

## **VOLKSWAGEN CADDY MAXI LIFE 1.9 TDi , nr rej. SY SY78853 - USZKODZNY**

#### **Dane identyfikacyjne pojazdu:**

Marka: VOLKSWAGEN

Wersja: Life

Model: Caddy Maxi 1.9 TDI

Nr rejestracyjny: SY 78853

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy specjalny

Rok produkcji: 2009

Nr identyfikacyjny (VIN): VIN: WV2ZZZ2KZAX037201

Data pierwszej rejestracji: 2009/10/08

Data ważności badania technicznego: 2019/04/05

Wskazania drogomierza: 83 010 km

Okres eksploatacji pojazdu (09/10/08 – 19/05/10): 115 mies.

Kolor powłoki lakierowej: biały 1-warstwowy typu uni

Dop. masa całkowita: 2335 kg

Rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 7 osobowe

Oznaczenie silnika: BJB

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika: 1896 ccm, 77kW (105 KM)

Doładowanie: Turbosp.z chłodn.powietrza

Liczba cylindrów: 4 / rzędowy

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

#### **Wyposażenie standardowe:**

1. ABS/ASR



## Regulamin sprzedaży uszkodzonego samochodu osobowego specjalnego marki Volkswagen Caddy Maxi Life 1.9 TDi

---

2. Audio System RCD 210,
3. Drzwi boczne lewe przesuwne przeszklone,
4. Drzwi boczne prawe przesuwne przeszklone,
5. Drzwi tyłu nadwozia, przeszklone + wycieraczka + szyba ogrzewana
6. Fotel kierowcy z regulacją wysokości,
7. Immobilizer,
8. Kolumna kierowcy regulowana,
9. Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulow. elektr.,
10. Poduszki powietrzne boczne przednie, kierowcy i pasażera,
11. System p/poślizgowy przy przyspieszaniu MSR,
12. Szyby atermiczne,
13. Szyby przednie i tylne regulow. elektr.,
14. Światła p/mgielne przednie,
15. Światła z regulacją kąta pochylenia,
16. Światło dodatkowe STOP,
17. Tapicerka „Scale”,
18. Wspomaganie układu kierowniczego,
19. Zamek centralny,
20. Zegar cyfrowy,
21. Zderzaki w kolorze nadwozia.

### Wyposażenie dodatkowe:

1. Klimatyzacja
2. Radioodtwarzacz
3. Czujnik parkowania
4. Hak holowniczy

### Stan techniczny pojazdu:

Samochód uszkodzony w wyniku kolizji drogowej – uderzenie czołowe.

Unieruchomiony.

SILNIK: unieruchomiony – uszkodzona chłodnica płynu z wentylatora, chłodnica powietrza do ładowania, przewody wlotu powietrza, filtr powietrza wraz z przewodami ; akumulator niesprawny.

PODWOZIE: kompletne, podzespoły podwozia wymagają weryfikacji po uruchomieniu pojazdu,

NADWOZIE: pokrywa komory silnika wraz z zamkiem i zaczepem pocięta – błotniki przednie prawy i lewy odkształcone; zderzak przedni kompl. wraz ze wspornikami, listwami, krata wlotu powietrza – połamane; reflektory prawy i lewy rozbite; instalacja elektryczna w części przedniej – przewody porwane; szkielec, pozostałe blachy poszycia – stan techniczny dobry; powłoka lakierowa – pojedyncze zarysowania i odpryski na błotnikach przednich, drzwiach, pokrywie komory silnika, zderzaku tylnym; naklejki firmowe na nadwoziu; wewnątrz nadwozia – zabrudzenia wykładzin i pokryć tapicerskich.