



CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.

Sprostowanie

Sprostowanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. **Modernizacja kotłowni co i cwu wraz z przebudową komina w budynku Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu przy ul. Markłowickiej 3 wraz z wykonaniem projektu.**

Zamawiający informuje, że w Programie Funkcjonalno – Użytkowym na stronie 5 pkt. 2.2. tiret 8 dopisuje się:

„Zamawiający posiada opinię dotyczącą stanu technicznego przewodu dymowego, sporządzoną przez mistrza kominiarskiego, która stanowi załącznik nr 1 do Programu Funkcjonalno – Użytkowego.”

Powyższe zmiany nie wymagają dodatkowego czasu na ich wprowadzenie w ofertach, w związku z czym nie mają zastosowania zapisy §38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz.2164 z późn. zm.).

Bytom, 09.08.2017r.

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
WICEPREZES ds. EKONOMIKI I FINANSÓW

mgr Krzysztof Kubera

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
WICEPREZES ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Andrzej Kleszcz

KORPORACJA KOMINIARZY POLSKICH

CZŁONEK EUROPEJSKIEJ FEDERACJI MISTRZÓW KOMINIARSKICH

Oddział Wojewódzki Katowice

RZEMIEŚLNICZY ZAKŁAD USŁUGOWY



Korporacja
jako stowarzyszenie
ogólnokrajowe
zrzesza poprzez swoje
oddziały terenowe
osoby prawne i fizyczne
świadczące usługi
kominarskie
na obszarze R.P.

◆
Celem korporacji jest:
obrona interesów
swoich członków
oraz reprezentowanie ich
w kraju i zagranicą.

◆
podnoszenie etyki
zawodu i godności
rzemiosła kominarskiego

◆
doskonalenie
kwalifikacji
zawodowych

◆
współdziałanie
w zakresie:
- poprawy stanu
bezp. p-pożarowego
- zapobiegania
zatruciom i wybu-
chom gazu
- racjonalnego gospo-
darowania paliwami
- ochrony środowiska
naturalnego

ZAKŁAD KOMINIARSKI

Rafał Badura

44- 321 Marklowice, ul. Gopłany 56c

tel. 502 032 838

NIP: 647-219-85-09

dnia: 27.07.2017r.

OPINIA

w wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy, urządzeń ogrzewczo - kominowych w:
Wodzisławiu Śląskim ul. Markłowicka 3

dotyczy:

Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego

sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominarskiego Pana Rafała Badura,
w celu oceny stanu technicznego przewodu dymowego, w związku z czym stwierdza się
co następuje:

W wyżej wymieniony budynku stan techniczny przewodu dymowego do którego
podłączone są kotły węglowe jest poprawny i nie jest konieczny jego remont,
należy jedynie w pomieszczeniu kotłowni przemurować wlot do przewodu wentylacyjnego
w taki sposób aby wentylacja z tego pomieszczenia funkcjonowała na pojedynczym
indywidualnym przewodzie.

W przewodach wentylacyjnych ponad dachem należy wykonać boczne otwory na przestrzał
a górne zaślepić (dotyczy to przewodów wentylacyjnych prowadzonych
w tym samym kominie co przewód dymowy). Zaleca się również, aby różnica pomiędzy
wylotem przewodu dymowego, a bocznymi wylotami wentylacyjnych nie była mniejsza
niż 60 cm w pionieniu.

Dodatkowo z uwagi na to iż nowoczesne kotły mają niską temperaturę wylotową spalin należy
zwrócić uwagę czy producent montowanego nowego kotła nie wymaga zabudowania w kominie
stalowego wkładu zabezpieczającego. Jeżeli tak jest należy potraktować to jako konieczność.

MISTRZ KOMINIARSKI
Rafał Badura

zam. 44-321 Marklowice, ul. Gopłany 56c
tel. 502 032 838

(uprawniony mistrz kominarski)