



## **Opis przedmiotu sprzedaży**

### **SKODA Octavia, nr rej. SY 52868**

#### **Dane identyfikacyjne pojazdu:**

Marka: SKODA

Wersja: Ice

Model: Octavia 1.9 TDI MR'01

Nr rejestracyjny: SY 52868

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2003

Nr identyfikacyjny (VIN): TMBCU21U642858534

Data pierwszej rejestracji: 2003/11/24

Data ważności badania technicznego: 2018/11/16

Wskazania drogomierza: 261335 km

Okres eksploatacji pojazdu (03/11/24 – 18/06/08): 174 mies.

Kolor powłoki lakierowej: srebrny 2 – warstwowy z efektem metalicznym

Oznaczenie typu: 1U

Dop. masa całkowita: 1860 kg

Rodzaj nadwozia: liftback 5 drzwiowy

Oznaczenie silnika: AWX

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika: 1896 ccm, 96kW (131 KM)

Doładowanie: Turbosp.z chłodn.powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów/ Liczba zaworów: 4 / rzędowy/ 16

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Rodzaj napędu: przedni (4x2)



### **Wyposażenie standardowe:**

1. ABS + EDS – mechanizm różnicowy z blokadą elektr.,
2. Antena radiowa,
3. Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego,
4. Fotele przednie z regulacją wysokości,
5. Głośniki 4 szt.,
6. Immobilizer,
7. Klimatyzacja,
8. Kolumna kierowcy regulowana,
9. Komputer pokładowy,
10. Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulow. elektr.,
11. Napinacze pasów bezpieczeństwa pirotechniczne,
12. Obrotomierz,
13. Poduszki powietrzne boczne przednie,
14. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera,
15. Przygotowanie do montażu radia,
16. Siatka mocująca bagaż,
17. Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie,
18. Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy,
19. Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł,
20. System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR,
21. Szyby atermiczne,
22. Szyby przednie i tylne regulow. elektr.,
23. Światła p/mgielne przednie,
24. Światła z regulacją kąta pochylenia,
25. Światło dodatkowe STOP,
26. Tapicerka „Scale”,
27. Tarcze kół stalowe 15”,
28. Wspomaganie układu kierowniczego,
29. Zagłówki siedzeń przednich i tylnych,
30. Zamek centralny.
31. Zderzaki w kolorze nadwozia.

### **Wyposażenie dodatkowe:**

1. Lakier metalizowany
2. Radioodtwarzacz

### **Opis zamontowanego w pojeździe ogumienia:**

Przednie lewe: KLEBER 195/65 R15 91H DYNAXER HP2 TL, zużycie 70%,

Przednie prawe: KLEBER 195/65 R15 91H DYNAXER HP2 TL, zużycie 70%,

Tylne LZ: KLEBER 195/65 R15 91H DYNAXER HP2 TL, zużycie 70%,

Tylne PZ: KLEBER 195/65 R15 91H DYNAXER HP2 TL, zużycie 70%,



Zapasowe: KLEBER 195/65 R15 91H DYNAXER HP2 TL, zużycie 70%,

**Stan techniczny pojazdu:**

SILNIK: kompletny, rozruch bez uwag, praca równa; osprzęt sprawny technicznie;

PODWOZIE: kompletne, podzespoły podwozia sprawne technicznie, poddawane naprawom wynikającym ze zużycia eksploatacyjnego; powiększone luzy w mechanizmie sterowania skrzynią biegów, obniżona skuteczność tylnych amortyzatorów;

NADWOZIE: błotniki przednie w dolnej części i progi w przedniej części – ogniska korozji; błotnik przedni lewy – obtarcie na obrzeżu, drzwi przednie prawe – niewielkie wgniecenia, pozostałe blachy poszycia – stan techniczny poprawny, powłoka lakierowa – zarysowanie na błotnikach, drzwiach, odpryski na krawędziach drzwi, pokrywie komory silnika, powiększone luzy w zawiasach drzwi, naklejki firmowe na nadwoziu, zderzaki przedni i tylny – obtarcia, koło kierownicy – wytarcia, pokrycia tapicerskie – wytarcia, zabrudzenie eksploatacyjne; wyposażenie – stan odpowiedni do wykazywanego przebiegu.



## **SKODA Octavia, nr rej. SY 52741**

### **Dane identyfikacyjne pojazdu:**

Marka: SKODA

Wersja: Ice

Model: Octavia 1.9 TDI MR'01

Nr rejestracyjny: SY 52741

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2003

Nr identyfikacyjny (VIN): TMBCU21U842861161

Data pierwszej rejestracji: 2003/11/07

Data ważności badania technicznego: 2018/11/17

Wskazania drogomierza: 311168 km

Okres eksploatacji pojazdu (03/11/07 – 18/06/08): 175 mies.

Kolor powłoki lakierowej: niebieski 2 – warstwowy z efektem metalicznym

Oznaczenie typu: 1U

Dop. masa całkowita: 1860 kg

Rodzaj nadwozia: liftback 5 drzwiowy

Oznaczenie silnika: AWX

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika: 1896 ccm, 96kW (131 KM)

Doładowanie: Turbosp.z chłodn.powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów/ Liczba zaworów: 4 / rzędowy/ 16

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Rodzaj napędu: przedni (4x2)

### **Wyposażenie standardowe:**

1. ABS + EDS – mechanizm różnicowy z blokadą elektr.,
2. Antena radiowa,
3. Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego,
4. Fotele przednie z regulacją wysokości,



5. Głośniki 4 szt.,
6. Immobilizer,
7. Klimatyzacja,
8. Kolumna kierowcy regulowana,
9. Komputer pokładowy,
10. Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulow. elektr.,
11. Napinacze pasów bezpieczeństwa pirotechniczne,
12. Obrotomierz,
13. Poduszki powietrzne boczne przednie,
14. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera,
15. Przygotowanie do montażu radia,
16. Siatka mocująca bagaż,
17. Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie,
18. Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy,
19. Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł,
20. System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR,
21. Szyby atermiczne,
22. Szyby przednie i tylne regulow. elektr.,
23. Światła p/mgienne przednie,
24. Światła z regulacją kąta pochylenia,
25. Światło dodatkowe STOP,
26. Tapicerka „Scale”,
27. Tarcze kół stalowe 15”,
28. Wspomaganie układu kierowniczego,
29. Zagłówki siedzeń przednich i tylnych,
30. Zamek centralny,
31. Zderzaki w kolorze nadwozia.

#### **Wyposażenie dodatkowe:**

3. Lakier metalizowany
4. Radioodtwarzacz

#### **Opis zamontowanego w pojeździe ogumienia:**

Przednie lewe: KLEBER 195/65 R15 91H DYNAXER HP2 TL, zużycie 70%,  
Przednie prawe: KLEBER 195/65 R15 91H DYNAXER HP2 TL, zużycie 70%,  
Tylne LZ: KLEBER 195/65 R15 91H DYNAXER HP2 TL, zużycie 70%,  
Tylne PZ: KLEBER 195/65 R15 91H DYNAXER HP2 TL, zużycie 70%,  
Zapasowe: KLEBER 195/65 R15 91H DYNAXER HP2 TL, zużycie 70%,

#### **Stan techniczny pojazdu:**

SILNIK: kompletny, rozruch bez uwag, praca równa; osprzęt sprawny technicznie;



**PODWOZIE:** kompletne, podzespoły podwozia sprawne technicznie, poddawane naprawom wynikającym ze zużycia eksploatacyjnego; powiększone luzy w mechanizmie sterowania skrzynią biegów, obniżona skuteczność tylnych amortyzatorów;

**NADWOZIE:** błotniki przednie w dolnej części i progi w przedniej części – ogniska korozji; blachy poszycia – stan techniczny poprawny, powłoka lakierowa – liczne zarysowania na błotnikach, drzwiach, odpryski na krawędziach drzwi, pokrywie komory silnika; powiększone luzy w zawiasach drzwi, zderzaki przedni i tylny – obtarcia, koło kierownicy – wytarcia, pokrycia tapicerskie – wytarcia, zabrudzenie eksploatacyjne; wyposażenie – stan odpowiedni do wykazywanego przebiegu.