



Opis przedmiotu sprzedaży

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: AUTOSAN S.A.

Model: A1010T 16.0t

Wersja: LIDER 2

Nr rejestracyjny: SY 60727

Rodzaj pojazdu: Autobus

Rok produkcji: 2007

Nr identyfikacyjny (VIN): SUADB4CGT7S610600

Data pierwszej rejestracji: 2007/11/02

Data ważności badania technicznego: 2018/11/04

Wskazania drogomierza: 18878 km

Okres eksploatacji pojazdu (07/11/02 – 18/01/19): 123 miesięcy

Kolor powłoki lakierowej: biały 1-warstwowy akrylowy

Liczba osi / Rodzaj nadzoru / Skrzyni biegów: 2 / 4x2 / manualna

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika: 6693 ccm, 215 kW (292 KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów : 6 / rzędowy

Długość / Szerokość / Wysokość: 10800 mm / 2500 mm / 3084 mm

Wyposażenie standardowe:

1. ABS/ASR,
2. Antena radiowa,
3. Drzwi tylne sterowane elektropneumatycznie,
4. Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie,
5. Głośniki,
6. Hamulec górski,
7. Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie,
8. Nagrzewnice,
9. Ogrzewanie wodne,
10. Osłona p/słoneczna przednia,



Regulamin sprzedaży autobusu marki AUTOSAN S.A. stanowiącego własność Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. z siedzibą w Bytomiu

11. Półki,
12. Radioodtwarzacz CD,
13. Tachograf elektroniczny,
14. Wywietrznik dachowy,
15. Wzmacniacz.

Opis zamontowanego w pojeździe ogumienia na osi napędowej:

Przednie lewe:	DUNLOP	10.00	R22.5	144/142L	SP 321 TL, zużycie 50%,
Przednie prawe:	DUNLOP	10.00	R22.5	144/142L	SP 321 TL, zużycie 50%,
Tylne LZ:	DUNLOP	10.00	R22.5	144/142L	SP 321 TL, zużycie 50%,
Tylne LW:	DUNLOP	10.00	R22.5	144/142L	SP 321 TL, zużycie 50%,

Opis zamontowanego w pojeździe ogumienia na osi skrętnej:

Przednie lewe:	STOMIL OLSZTYN	10.00	R22.5	144/142L	KORMORAN U TL, zużycie 50%,
Przednie prawe:	STOMIL OLSZTYN	10.00	R22.5	144/142L	KORMORAN U TL, zużycie 50%,
Tylne LZ:	STOMIL OLSZTYN	10.00	R22.5	144/142L	KORMORAN U TL, zużycie 50%,
Tylne LW:	STOMIL OLSZTYN	10.00	R22.5	144/142L	KORMORAN U TL, zużycie 50%,
Tylne PZ:	STOMIL OLSZTYN	10.00	R22.5	144/142L	KORMORAN U TL, zużycie 50%,
Tylne PW:	STOMIL OLSZTYN	10.00	R22.5	144/142L	KORMORAN U TL, zużycie 50%.

Stan techniczny pojazdu:

SILNIK: kompletny, rozruch bez uwag, parametry dynamiczne bez uwag, osprzęt sprawny technicznie;

PODWOZIE: kompletne. podzespoły podwozia sprawne technicznie, poddawane naprawom wynikającym ze zużycia eksploatacyjnego;

NADWOZIE: kompletne; szkielet, blachy poszycia – stan techniczny dobry; powłoka lakierowa – pojedyncze odpryski, zarysowania a blachach poszycia; naklejki i napisy wyróżniające; wewnątrz nadwozia przebudowane i przystosowane przez firmę SAMOCHODY SPECJALNE Dom Samochodowy GERMAZ Sp. z o.o. Wrocław do zadań samochodu specjalnego – przewóz 16 ratowników górniczych z wyposażeniem: pojedyncze fotele na podestach będących pojemnikami na sprzęt specjalistyczny, wieszaki; podłoga wyłożona blachą ALU ryflowaną; w lukach bagażowych zabudowane pojemniki on osprzęt specjalistyczny; wyposażenie – sprawne technicznie.